



Подключение приводов Trietex

220В 50Гц
L1 PE N




220В 50Гц
L1 N PE

НЕПРАВИЛЬНО



220В 50Гц
L1 N PE



220В 50Гц

PE N

